

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Θεσσαλονίκη: 04.10.16
Αρ. Πρ:33191

Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16
Ταχ.Κώδικας : 546 23
Πληροφορίες : Λιάππη Νικολέττα
Τηλέφωνο :2313320556
Fax :2310252487
E mail :pedy.paraggelies@3ype.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 3^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να προχωρήσει στην επισκευή της στέγης (**επισυνάπτονται αναλυτικά οι εργασίες**) όπου στεγάζεται το κτήριο του ΠΕΔΥ ΚΥ Αμυνταίου αρμοδιότητας της 3^{ης} ΔΥΠΕ(Μακεδονίας),προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3^{ης} Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.

Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει σύμφωνα με τις αριθμ.πρωτ. 31984/23.09.16 (ΑΔΑ:7ΔΚΨΟΡΕΠ-9ΟΛ,ΚΑΕ:0863.01)&31985/23.09.16(ΑΔΑ:6Ε1ΣΟΡΕΠ-ΒΤΑ,ΚΑΕ:1413.01)αναλήψεις υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 791,60€.

Γλώσσα :Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 14-10-2016 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη) ή έντυπα ή ηλεκτρονικά στο email: pedy.paraggelies@3ype.gr

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30πμ έως 14:30πμ από το Τμήμα Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη ☎ 2313320556.

Ο Διοικητής της 3^{ης} ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

Οι εργασίες αφορούν:

1. την αντικατάσταση σπασμένων –φθαρμένων κεραμιδιών τεμ:250
2. την αντικατάσταση σπασμένων κορυφών (καβαλάρια) τεμ:10
3. την επανατοποθέτηση σειρών κεραμιδιών που έχουν μετατοπιστεί προς τα κάτω με αποτέλεσμα να δημιουργούν κενά μεταξύ τους και συνεπώς διαρροές σε ταβάνια και ψευδοροφές στο εσωτερικό του κτηρίου και τοποθέτηση πισόχαρτου
4. το τσιμεντάρισμα των κορυφών εκ νέου όπου αυτό χρειάζεται και την στεγανοποίηση των αεραγωγών που εξέρχουν της κεραμοσκεπής
5. τον έλεγχο & καθαρισμό των υδρορροών (λούκια)
6. την επιδιόρθωση της καπνοδόχου του λέβητα